

Lille Næstved Vandværk
Edith Rodes Vej 74
4700 Næstved
Att.: Anders Hillerup

Rapportnr.: AR-16-CA-00442114-01
Batchnr.: EUDKVE-00442114
Kundenr.: CA0005710
Modt. dato: 05.07.2016

Analyserapport

Prøvested:	Lille Næstved Vandværk Vandværk - 55904 - V20001800 / 4373001800						
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol						
Prøveudtagning:	05.07.2016 kl. 08:30						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S MJ1						
Analyseperiode:	05.07.2016 - 09.07.2016						
Prøvemærke:	afgang vandværk						
Lab prøvenr:	80339021	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	*) Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80324772					*	
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22 °C	120	! CFU/ml		50	1	ISO 6222	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Næstved Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

09.07.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

*) : udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke genqives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.